

Descrição:

Essa função realiza o reset do arquivo da memória do painel em veículos com o sistema VDO G6 com memória 24C32 ou 24C64.

Informações Importantes


- O reset do painel é necessário para realizar a programação de chaves via diagnóstico quando não há uma chave válida;
- Existem vários modelos de painel, alguns deles com a memória 24C32 e outros com a memória 24C64;
- A posição da memória na placa pode variar de acordo com o modelo do painel;
- Em alguns modelos de painel a memória está localizada atrás do display, ao removê-lo é necessário cuidado para não danificar o cabo flat;
- É necessário desconectar o módulo de ABS durante o procedimento de programação de chaves sem uma chave válida, para evitar que a luz do ABS fique acesa.

Passo a Passo

1. Desconecte o módulo de ABS;
2. Desmonte o painel de instrumentos do veículo;
3. Identifique o pino 1 da memória conforme a imagem abaixo;
4. Posicione o Conecta SOIC sobre a memória, com o Pino 1 alinhado corretamente.

Atenção

Caso a memória apresente vestígios de soldagem, o Conecta SOIC pode não funcionar corretamente.



Funções disponíveis:

RESETAR
ARQUIVO

- Reseta o arquivo da memória 24C32 ou 24C64.